



EINLEITUNG



EFFIZIENZ, QUALITÄT, ERFOLG

WARUM DIE RICHTIGE MASCHINEN-TECHNIK ENTSCHEIDEND IST

Um ein bestmögliches Ergebnis bei der Verarbeitung unserer Produkte zu erzielen, ist es essenziell, die passende Maschinentechnik und das richtige Zubehör einzusetzen. Die Wahl der richtigen Maschine führt zu:

- Perfekten Oberflächen und optimalen Materialeigenschaften
- Effizientem Materialeinsatz ohne unnötige Verluste
- Zeitersparnis durch einfache und fehlerfreie Verarbeitung
- Vermeidung von Reklamationen und Problemen

In dieser Broschüre erhalten Sie eine Übersicht, welche Maschinentechnik für unsere Produkte optimal geeignet ist.

MASCHINENTECHNIK

EMPFEHLUNGEN FÜR UNSERE PRODUKTE

Je nach Produkt und Anwendung kann entweder Silotechnik oder eine Putzmaschine benötigt werden – in manchen Fällen ist eine Kombination beider Systeme erforderlich. Unsere Tabellen bieten Ihnen eine klare Übersicht:

- Produkte mit entweder Silotechnik oder Putzmaschine
- Produkte, die beide Techniken benötigen

Zusätzliche Empfehlungen für Ausstattung wie Schneckenmanteltyp, Mischwelle, Trockenförderschnecke, Schlauchdurchmesser sowie weitere Voraussetzungen und wichtige Hinweise zur Verarbeitung



DÄMMPUTZE

	TECHNIK / MASCHINE	SMP PUTZ (242/267) FÜR LOSE WARE	PUTZMASCHINE G4/ MAI 4 YOU ODER ÄHNLICH
Dd	Schneckenmantel	Gelber Mantel	D 8-1,5 gelb
Aus- stattung	Mischwelle	-	Dämmputzmischwelle
st,	Schlauchdurchmesser	35er /25er	25 mm/35 mm innen
	Schläuche anfahren	Mit Wasser füllen und entleeren, Kalk- schlämme in Mischrohr und Schläuche, ohne Spritzgerät anfahren	Mit Wasser füllen und entleeren, Kalk- schlämme in Mischrohr und Schläuche, ohne Spritzgerät anfahren
-	Förderweite	Beim Dämmputz nur die letzten Beim Dämmputz nur 5 m mit einem 25er Schlauch. mit einem 25er Schlauch. mit einem 25er Schlauch. mit einem 25er Schlauch. ca. 30 m, davon die letzten 5 m 25 NM	
	Sonderzubehör		Nachmischer (bei 242/253)
-	Hinweise	max. Schlauchdruck 30 bar	max. Schlauchdruck 30 bar
Voraus- setzungen	Wasseranschluss	3/4" Geka/4 bar Wasserdruck	3/4" Geka/4 bar Wasserdruck
	Stromanschluss	400 V/3/N/PE 50 Hz 25 A C-Automat	400V 25 A CEE Stechvorrichtung 32 A
	Anfahren	-	Konsistenz mit 1,5 m Schlauch einstellen

EMPFEHLUNG EMPFEHLUNG

HASIT 111/130/150/190

EINLAGIGE PUTZE/ GIPSPUTZE

	TECHNIK / MASCHINE	FÖRDERANLAGEN (MOBIL)	PUTZMASCHINE G4/MAI 4 YOU ODER ÄHNLICH	SMP PUTZ
	Schneckenmantel	-	D 6-3 oder vergleichbar	pink
Aus- stattung	Mischwelle	-	Standard	
st,	Schlauchdurchmesser	45 mm innen	25 mm innen	35 mm innen
	Schläuche anfahren	-	mit Wasser füllen und entleeren, Kalkschlämme in Mischrohr und Schläuche, ohne Spritzgerät anfahren	mit Wasser füllen und entleeren, Kalkschlämme in Mischrohr und Schläuche, ohne Spritzgerät anfahren
	Förderweite	ca.60 m DSS/80 m mobile Anlage (140er)*	ca.25 m	ca.40 m
	Förderdruck			
	Hinweise	bei großen Förderweiten Schläuche girlandenartig hochlegen	max. Schlauchdruck 30 bar	max. Schlauchdruck 30 bar
ngen	Wasseranschluss		3/4" Geka/4 bar Wasserdruck	3/4 zoll Schlauch mit Geka/4 bar Wasserdruck
Voraussetzungen	Stromanschluss	400 V CEE Stechvorrichtung 16 A/32 A	400 V 25 A CEE Stechvorrichtung 32 A	400 V 25 A CEE Stechvorrichtung 32 A
Vorau	Anfahren	-	Konsistenz mit 1,5 m Schlauch einstellen	Konsistenz mit 1,5 m Schlauch einstellen

^{*} je nach Baustellenbedingung variabel



GRUNDPUTZE/ KALK-KALKZEMENT PRODUKTE

	TECHNIK / MASCHINE	FÖRDERANLAGEN (MOBIL)	PUTZMASCHINE G4/ MAI 4 YOU ODER ÄHNLICH	SMP PUTZ
	Schneckenmantel	-	D 6-3 oder Vergleichbar	pink
Aus- stattung	Mischwelle	-	Standard	
st ,	Schlauchdurchmesser	45 mm innen	25 mm innen	35 mm innen
	Schläuche anfahren	-	mit Wasser füllen und entleeren, Kalkschlämme in Mischrohr und Schläuche, ohne Spritzgerät anfahren	mit Wasser füllen und entleeren, Kalkschlämme in Mischrohr und Schläuche, ohne Spritzgerät anfahren
	Förderweite	ca.60 m DSS/80 m mobile Anlage	ca.25 m	ca.40 m
	Hinweise	bei großen Förderweiten Schläuche girlandenartig hochlegen	max. Schlauchdruck 30 bar	max. Schlauchdruck 30 bar
. 5	Wasseranschluss		3/4" Geka/4 bar Wasserdruck	3/4 Zoll Schlauch mit Geka/4 bar Wasserdruck
Voraus- setzungen	Stromanschluss	400 V CEE Stechvorrichtung 16 A/32 A	400 V 25 A CEE Stechvorrichtung 32 A	400 V 25 A CEE Stechvorrichtung 32 A
- es	Anfahren	-	Konsistenz mit 1,5 m Schlauch einstellen	Konsistenz mit 1,5 m Schlauch einstellen

^{*} je nach Baustellenbedingung variabel

HASIT 465

ESTRICH-& BODENSYSTEME

	TECHNIK / MASCHINE	SMP-ESTRICH LOSE WARE	PUTZMASCHINE G4/ MAI 4 YOU ODER ÄHNLICH
± _	Schneckenmantel	grün 120 L	D 8-1,5 mit Zapfen
Ausstat- tung	Mischwelle	-	Standard
Ą	Schlauchdurchmesser	35er innen	35 mm innen
	Schläuche anfahren	mit Wasser füllen und entleeren, Kalkschlämme in Mischrohr und Schläuche	mit Wasser füllen und entleeren, Kalkschlämme in Mischrohr und Schläuche
	Förderweite	70-80 m	ca.25-30 m
	Sonderzubehör		Nachmischer
	Hinweise	max. Schlauchdruck 30 bar	max. Schlauchdruck 30 bar
. ជ	Wasseranschluss		3/4 Zoll Schlauch mit Geka/4 bar Wasserdruck
Voraus- setzungen	Stromanschluss	400 V CEE Stechvorrichtung 32 A/25 A C-Automat	400 V CEE Stechvorrichtung 32 A/25 A C-Automat
> es	Anfahren	-	Konsistenz mit 1,5 m Schlauch einste len



HASIT 704/705/706/710/715/730/252/726

OBER- & DECKPUTZE

	TECHNIK / MASCHINE	PUTZMASCHINE G4/MAI 4 YOU ODER ÄHNLICH
# _	Schneckenmantel	D 6-3 oder vergleichbar*
Ausstat tung	Mischwelle	Standard
Ā	Schlauchdurchmesser	25 mm innen*
	Schläuche anfahren	mit Wasser füllen und entleeren, Kalkschlämme in Mischrohr und Schläuche
	Förderweite	ca.25-30 m
	Hinweise	max. Schlauchdruck 30 bar
	Wasseranschluss	3/4 Zoll Schlauch mit Geka/4 bar Wasserdruck
Voraus- setzungen	Stromanschluss	400 V CEE Stechvorrichtung 32 A/25 A C-Automat
Vc set:	Anfahren	Konsistenz mit 1,5 m Schlauch einstellen

^{*}bei 725/726 mit 35er Schläuche und D 8-1,5 Schneckenmantel plus Nachmischer



^{*} bei 700 mit 35er Schläuche D4-3 Schneckenmantel

TOP UND POR

CALSOLAN

	TECHNIK / MASCHINE	FÖRDERANLAGEN (MOBIL)	PUTZMASCHINE G4/ MAI 4 YOU ODER ÄHNLICH
Бí	Schneckenmantel	-	D 6-3
Aus- stattung	Mischwelle	-	Standard
st,	Schlauchdurchmesser	45 mm innen	25 mm/35er innen
	Schläuche anfahren	-	mit Wasser füllen und entleeren, Kalkschlämme in Mischrohr und Schläuche
	Förderweite	ca. 40 m DSS/ca.50 m mobile Anlage*	mind. 20 m
	Hinweise		max. Schlauchdruck 30 bar, Nachmischer
Voraussetzungen	Wasseranschluss		3/4" Geka/4 bar Wasserdruck
	Stromanschluss	400 V CEE Stechvorrichtung 16 A/32 A C-Automat	400 V CEE Stechvorrichtung 32 A C-Automat
	Anfahren	-	Konsistenz mit 1,5 m Schlauch einstellen

^{*} je nach Baustellenbedingung variabel



HASOLAN

	TECHNIK / MASCHINE	FÖRDERANLAGEN (MOBIL)	PUTZMASCHINE G4/ MAI 4 YOU ODER ÄHNLICH
	Schneckenmantel	-	D 8-1,5
Aus- stattung	Mischwelle	-	Standard
Astal	Schlauchdurchmesser	45 mm innen	25 mm innen/35 mm innen, je nach Korngröße
	Schläuche anfahren	-	mit Wasser füllen und entleeren, Kalk- schlämme in Mischrohr und Schläuche
	Förderweite	ca. 40 m DSS/ca. 50 m mobile Anlage(140er)*	ca.15 m
	Hinweise	bei großen Förderweiten Schläuche girlandenartig hochlegen	max. Schlauchdruck 30 bar
	Wasseranschluss		3/4" Geka/4 bar Wasserdruck
Voraus- setzungen	Stromanschluss	400 V CEE Stechvorrichtung 16 A/32 A	400 V CEE Stechvorrichtung 32 A C-Automat
os -	Anfahren	-	Konsistenz mit 1,5 m Schlauch einstellen

^{*} je nach Baustellenbedingung variabel/DSS nur bedingt geeignet



TIPPS & TRICKS ZUR VERARBEITUNG

- Vorbereitung der Maschine: Richtiges Mischen, Anfahren und Kalibrieren
- Wartung & Reinigung: Längere Lebensdauer durch regelmäßige Pflege
- Häufige Fehler vermeiden:
- Verstopfungen in Schäuchen und Düsen vermeiden
- Richtiges Mischungsverhältnis sicherstellen
- Wichtige Witterungsbedingungen beachten

INFOS

QR-CODES & LINKS

Unser Service für Sie im Überblick





Silo-Einweisungsvideos

>> Hier geht es zu den Silo-Videos





Maschinentechnik

>> Hier geht es zum Maschinenvergleich Spachtelmassen





Technische Merkblätter

finden Sie beim jeweiligen Produkt

>> Hier geht es zu den Technischen Merkblättern





Experten Den für Sie zuständigen Experten finden

>>> Hier geht es zum Experten





Verarbeitungsvideos

>> Hier geht es zu den Verarbeitungs-Videos



HABEN SIE FRAGEN?

Kontaktieren Sie unseren technischen Support oder sprechen Sie mit Ihrem Ansprechpartner im Außendienst.

>>> Hier geht es zum Ansprechpartner



SILOS SILOS

BAUSTOFFE IN SILOS

CIRCA FÜLLMENGEN IM SILO PRO PRODUKT


Basis: 18 m³ Standardsilo/Baustelle

ca. Trocken- rohdichte	1	1,2	1,4	2	2,1	0,1	0,3	0,70
	130	190	605	9	920	420	267	822
	656	111	650	9	950			
		150	666	9	980			
eu		640	670	4	465			
Materialien		655	680	4	466			
/ate		653	804	4	468			
2		657						
		669						
		860						
	15	18	22	"HASIT Natürlich besser bauen	28	30	6	10
Füllstände/ nnagen im Silo	10,5	13	16	2	20	21,5	4	7
Füllstände/ Tonnagen im Silo	6,5	7,5	9,5		12	13	2,5	4
	2,5	3	3,5		4,5	5	1	1

FÜLLSTAND VON 2 SEITEN PRÜFEN!

CIRCA FÜLLMENGEN IM SILO PRO PRODUKT

Basis: 23 m³ Standardsilo/Baustelle (nur für Estrich)




ALLGEMEINER HINWEIS:

Alle Angaben sind vom Verarbeiter auf Umsetzbarkeit vor Ort zu prüfen. Alle Angaben ohne Gewähr

AUFSTELLBEDINGUNGEN FÜR BAUSTELLENSILOS





 $\label{eq:entropy} \text{Erforderliche Abstützfläche (cm2)} = \frac{\text{Stützdruck (N bzw. kg)}}{\text{zul. Bodenpressung (N/cm2 bzw. kg/cm2)}}$

Bodenart	zul Bodenpressung (N/cm² bzw. kg/cm²)
A) Angeschütteter, nicht künstlich verdichteter Boden	0-10 (0-1)
B) Gewachsener, offensichtlich unberührter Boden:	
1 Schlamm, Moor, Mutterboden	0
2 Nichtbindige, ausreichend fest gelagerte Böden:	
Fein- bis Mittelsand	15 (1,5)
Grobsand bis Kies	20 (2,0)
3 Bindige Böden	
brelig	0
weich	4 (0,4)
steif	10 (1,0)
halbfest	20 (2.0)
fest	30 (3,0)
4 Fels unverwittert mit geringer Klüftung und in günstiger Lagerung	150 - 300 (15 - 30)

ES GELTEN FOLGENDE SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND UNFALLVERHÜTUNGSVORSCHRIFTEN				
DIN 4124	Baugruben und Gräben/Böschungen, Arbeitsraumbreiten, Verbau			
DGUV 100-000	Grundsätze der Prävention			
BGI 694	Leitern und Tritte			
DGUV 113-005	Silos			
TRGS 559	Gesundheitsschädlicher Staub			
DGUV 114-010	Richtlinien für austauschbare Kipp- und Absetzbehälter			
Allgemeine Unfallverhütungsvorschriften				

8 9



HASIT Trockenmörtel GmbH

Zentrale

Landshuter Straße 30 85356 Freising Tel.: +49 8161 602-0 kontakt@hasit.de

Werk Schwarzenfeld

Karl-Knab-Straße 44 92521 Schwarzenfeld Tel.: +49 9435 92-0

Vertriebsgebiet Süd

Werk Eichenkofen

Mooslerner Weg 12 85435 Erding Tel.: +49 8122 120-0

Werk Kissing

Auenstraße 11 86438 Kissing Tel.: +49 8233 7900-0

Vertriebsgebiet Süd-Ost

Werk Regensburg

Ditthornstraße 18 93055 Regensburg Tel.: +49 941 79595-0

Vertriebsgebiet Mitte

Werk Crossen

Am Rautenanger 6 07613 Crossen an der Elster Tel.: +49 36693 494-0

Vertriebsgebiet Süd-West

Werk Ammerbuch-Altingen

Berger Weg 1 72119 Ammerbuch-Altingen Tel.: +49 7032 973-0

www.hasit.de

