





Objektbeschreibung

#1809

Standort	4934 Madiswil	
Baujahr	1841	
Umbau / Sanierung	2018 - 2019	
Art	Umbau / Sanierung	Innen

Der Mühlestock steht unter kantonalem Denkmalschutz, deshalb war eine Aussendämmung grundsätzlich ausgeschlossen.

Zur Erhaltung des ursprünglichen Charakters des Gebäudes mit seinen schiefen und krummen Wänden wurde eine Sanierung mit dem Hochleistungsdämmputz Fixit 222 Aerogel gewählt. Die Innensanierung wurde mit dem flexiblen Aerogel-Hochleistungsdämmputz mit einer Schichtstärke von 30-80mm auf das bestehende Bruchsteinmauerwerk ausgeführt.

Verwendete Materialien

- Fixit 211 Zementmörtelanwurf
- Fixit 222 Aerogel Hochleistungsdämmputz
- Fixit 223 Spezial Einbettmörtel
- Fixit 777 Edelputz extraweiss

Projektbeteiligte

Bauherr	Sibel und Benjamin Reimann
Planer/Architekt	Architekturbüro Ledermann AG, 4900 Langenthal BE
Verarbeiter	Klossner AG für Trockenbau, 3400 Burgdorf BE