





## Objektbeschreibung

#1379

<b>Standort</b>	7016 Trin-Mulin	
<b>Baujahr</b>	1912	
<b>Umbau / Sanierung</b>	2013/2014	
<b>Art</b>	Umbau / Sanierung	Innen und Aussen

Sanierung Altgebäude mit neuem Anbau.Fassade mit Flumroc 200 mm, Steinputz  
Fixit 793.Innen mit Fixit 180 und WP Fixit 146 + Fixit 751 1mm,Fliessestrich  
Fixit 830 evo.

## Verwendete Materialien

Fixit 146 Weissputz  
Fixit 180 evo Innengrundputz  
Fixit 751 Sumpfkalkabrieb innen, weiss  
Fixit 793 Steinputz  
Fixit 830 evo (C30 – F6) Calciumsulfat-Fliessestrich mit Spezialzement-Zusatz

## Projektbeteiligte

<b>Bauherr</b>	Privat
<b>Planer/Architekt</b>	Schneller Caminada Architekten, 7014 Trin
<b>Verarbeiter</b>	Kost Gipser GmbH, 7403 Rhäzüns Gips Flims GmbH, 7017 Flims-Dorf